

Pafuki Super®

- 1. Opis produktu:** Pafuki Super jest jasnym, bezbarwnym wypełniaczem do szczelin na bazie nitrocelulozy do wykonania masy szpachlowej. Pafuki Super stosuje się do szpachlowania zagłębień, rys i szczelin w podłogach drewnianych wszelkiego typu, np. parkietu, podłóg drewnianych, mebli itp.
- 2. Stosowanie:** Pafuki Super miesza się z pyłem drzewnym przedostatniego szlifowania, aż do uzyskania masy nadającej się do szpachlowania. Szczeliny do 2 mm wypełnić masą. Masa szpachlowa o zbyt małej ilości pyłu drzewnego będzie się zapadać w czasie procesu schnięcia, natomiast zbyt gęsta masa może po wyschnięciu stracić przyczepność do drewna i częściowo wypaść ze szczeliny w czasie szlifowania.
- Używać pyłu drzewnego tego samego gatunku drewna, jaki będzie szpachlowany. Szczeliny większe niż 2 mm wypełniać przy pomocy kitu PAFIDIMA. Pył drzewny jak i szpachlowana powierzchnia powinny być czyste i odtuszczone. Tak przygotowany kit szpachlowy nanosić całą powierzchnią na parkiet przy pomocy metalowej szpachli starając się wypełnić szczeliny w parkiecie i inne ubytki jednocześnie nie pozostawiając masy szpachlowej na parkiecie.
- Po całkowitym wyschnięciu kitu w szparach należy wykonać ostatnie szlifowanie parkietu drobnym papierem. Po wyschnięciu powierzchnia może być pokryta każdym naszym lakierem i olejem do parkietu.
- 3. Schnięcie:** W normalnym klimacie temp. 23°C/50% wilgotności powietrza podłoga nadaje się do szlifowania po ok. 30-45 min. od chwili szpachlowania. Szersze i głębsze kitowanie przedłuża czas schnięcia.
- 4. Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:
1 warstwa: ok. 100 ml/m² lub ok. 10 m²/l
W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin i zagłębień zużycie może wzrosnąć.
- 5. Składowanie:** W oryginalnych opakowaniach 12 miesięcy.
- 6. Odnośniki:** Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)