

Maximus Prymer 100

Szybkoschnący poliuretanowy grunt do przygotowania podłoży



1. Zastosowanie

PRYMER 100 to szybkoschnący, bezwonny, jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do przygotowania podłoży. Preparat gruntujący o szybkim czasie schnięcia i bardzo niskiej emisji lotnych związków. Stosowany jako środek do wiązania pyłu, do wzmacniania powierzchni oraz jako bariera przeciwwilgociowa (DPM) na podłożach cementowych. Może być stosowany również na podłożach anhydrytowych oraz ogrzewaniu podłogowym. Stosowany przed klejeniem desek i parkietu klejami reaktywnymi Maximus 501, PU, EPX, Elastic.

2. Dane techniczne

Proporcje mieszania	jednoskładnikowy, gotowy do użycia
Temperatura pracy	+10 ÷ +25°C
Nakładanie	wałek 6 mm lub pędzel
Czyszczenie/ rozcieńczenie	Maximus S-PU
Zużycie	120-300 g/m ² w zależności od podłoża i sposobu pracy
Czas schnięcia	4-5 h

3. Sposób pracy

PODŁOŻA PYLISTE

Dobrze wymieszaj przed użyciem. Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Resztki farb i zanieczyszczeń usunąć mechanicznie. Nałożyć jedną warstwę gruntu w ilości 120–150 g/m². Nakładać cienką, równą warstwę, unikając kałuż. Klejenie wykonać w ciągu 24 godzin klejami reaktywnymi (w/w). W przypadku opóźnienia lub mas samopoziomujących zastosować piasek kwarcowy QUARZ 0,8–1,2 mm. Po pełnym utwardzeniu, odkurzyć nadmiar piasku. Jeśli klejenie odbywa się po 24 godzinach bez użycia piasku, powierzchnię należy przeszlifować maszyną jednotarczową papierem 36–40.

Nie wolno wlewać pozostałości produktu z powrotem do oryginalnego opakowania.

BARIERA PRZECIWWILGOCIOWA

PRYMER 100 może tworzyć barierę przeciwwilgociową na podłożach cementowych do 6 cm w głąb, z wilgotnością resztkową do 5%, mierzoną metodą karbidową (CM).

Podłoże dokładnie oczyścić (jak wyżej). Nałożyć pierwszą warstwę (120–150 g/m²). Po 4–5 godzinach nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Klejenie wykonać w ciągu 24 godzin, używając wyłącznie klejów reaktywnych (jak wyżej). Jeśli klejenie następuje po 24 godzinach, nałożyć trzecią warstwę, posypać świeży grunt piaskiem kwarcowym QUARZ (0,8–1,2 mm), po utwardzeniu dokładnie odkurzyć.

OSTRZEŻENIA

Przechowywanie w temperaturze powyżej +25°C znacznie skraca trwałość produktu. Temperaturowy powyżej +40°C mogą spowodować, zgęstnienie, żelowanie produktu, nawet w oryginalnym opakowaniu.

4. Ważne wskazówki

Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 50% relatywnej wilgotności powietrza. Odbiegające warunki mogą zmieniać podane czasy.

5. Opakowanie:

6 kg, 12 kg

6. Składowanie:

Max. 9 miesięcy w temperaturze +10°C - +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

Przechowywanie w temperaturze powyżej +25°C znacznie skraca trwałość produktu. Temperaturowy powyżej +40°C mogą spowodować, zgęstnienie, żelowanie produktu, nawet w oryginalnym opakowaniu..